

Commune d'ELOISE : tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	RN508, au dessus de Malbrande	Confortement du talus amont par des murs en pierres maçonnées ou en dalles de béton, discontinus sur 200m de long environ.	-
2	RN508, au niveau du virage sous les Vernettes	Merlon de terre en pied d'un talus déstabilisé protégeant la route et ses abords d'éventuels glissements de talus.	<i>Eloise-EG1</i>
3	RN508, les Vernettes, juste avant l'autoroute	Confortement du talus amont par un mur en pierres maçonnées sur plus de 50m de long, haut de 1m.	<i>Eloise-OG2</i>
4	Route d'Essertoux, à Barmezaz (usine)	Confortement du talus par des gabions à 2 étages de 20 à 30m de long environ.	-
5	Route d'Essertoux, juste avant le hameau	Confortement du talus amont par des blocs hauts de 1,5m et sur une longueur de 20m.	<i>Eloise-OG1</i>

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.