

Commune de Marcellaz Albanais

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Marcellaz-EH1 : Entre Chez Rigaud et les Planchettes –
Dépression occupée par une riche zone humide.



Marcellaz-EG1 : Thalweg du Nant de la Benolle –
Rupture de pente brutale et déstabilisation du thalweg.

Photographies des événements




Marcellaz-EG2 : Pentes herbeuses sous Joudrain, au dessus de la RD16 – Glissements potentiels en raison de la géologie du terrain.



Marcellaz-EG3 : Entre Peignat et Germagny – Déstabilisation au dessus d'un large thalweg et affleurement de la roche mère.

Photographies des ouvrages



Marcellaz-OGT1 : RD16 en limite de commune – Ouvrages de confortement de berges et de drainage au niveau du ruisseau.



Marcellaz-OG1 : RD38, entre les Vorges et le chef lieu – Confortement du talus localement effondré par des enrochements.