

Commune de SAINT-EUSEBE : tableau descriptif de la carte

Phénomène naturel	Description des historicités	Degré d'aléa	Occupation du sol	N° de zone
T G	<p>Rivière de la Morge Cette rivière longe la limite Ouest de la commune. Elle s'écoule dans un large thalweg boisé avec un lit large de 2 à 3m environ. Ses débordements restent très localisés au fond du thalweg. Une étude est actuellement menée par le Conseil Général sur l'entretien de la ripisylve et le nettoyage des berges en collaboration avec l'ONF (début des travaux en 2008).</p>	Fort Fort	Thalweg boisé	1 2
G	<p>Thalweg de la rivière de la Morge Les pentes situées au dessus de la rivière peuvent être localement déstabilisées, car affouillées en pied par le torrent. Ces mouvements potentiels sont favorisés par la nature géologique des terrains (dépôts morainiques).</p>	Faible	Bois, prés	3
T G	<p>Ravin de la Chaudière Le lit du ruisseau de la Chaudière s'encaisse peu à peu dans les terrains molassiques : - en amont de la RD38, le thalweg est très encombré par la végétation (embâcles possibles), les berges, affouillées et les pentes, déstabilisées ; - en aval de la RD38, le lit a creusé une gorge à large fond plat, hautes d'une trentaine de mètres. Les terrains boisés situés immédiatement au dessus de la gorge sont également déstabilisés (arbres en cours de déracinement).</p>	Fort Fort	Thalweg boisé	4
G	<p style="text-align: right;"><i>Cf. Photographies StEusebe-EG1 et EG2</i></p> <p>Aux abords du thalweg, aucun glissement n'a été signalé mais l'existence de glissements en aval et la nature des terrains pourrait favoriser l'apparition d'instabilités.</p>	Faible	Bois, prés	5
T G	<p>Thalweg du ruisseau de Nulle Le ruisseau qui prend sa source sous la mairie creuse rapidement son lit dans un thalweg boisé très pentu.</p>	Fort Fort	Thalweg boisé	6

T	A l'Ouest d'Orbessy	Fort	Thalwegs boisés	7
G	Deux petits ruisseaux s'écoulent dans des thalwegs boisés. Leurs abords présentent quelques signes de glissements d'apparence superficielle (moutonnements, glissements de talus routiers).	Fort Faible	Prés	8
T	Ruisseau de Merluz, en limite Sud-Est de la commune	Fort	Thalweg boisé	9
G	Ce ruisseau, qui prend sa source sur le territoire communal, présente les mêmes caractéristiques que les autres cours d'eau : encaissement progressif du ruisseau, glissements de berges, encombrement du lit par des branchages (et risques d'embâcles) . Sous Orbessy, l'affouillement des berges provoque de réelles déstabilisations sur le versant ainsi qu'au niveau du chemin qui relie Orbessy au Merluz.	Fort		
-	Sur tout le territoire communal Quelques phénomènes de ruissellement localisés et ponctuels se sont déjà produits sur le territoire communal, comme à la Rochelle où après de forts orages, les eaux ruissellées ont entraîné de la terre et des gravats sur la route départementale RD44. Cela est généralement aggravé par les pratiques culturales (champ labouré dans le sens de la pente, ce qui favorise l'entraînement des terres et l'engrèvement des fossés). Le même phénomène s'était également produit une fois vers l'église (travaux depuis). De même, de très fortes précipitations avaient provoqué l'inondation de champs sous le chef lieu en 2002 mais l'événement reste exceptionnel et unique. Le phénomène très diffus n'a pas été cartographié.	Diffus	-	-