

Commune de Chilly

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Chilly-EH1 : Au Nord de la RD197, entre la Rochette et les Roulys –
Zone humide entourant une petite mare.



Chilly-EG1 : RD197, aux Roulys –
Déstabilisation du talus avec extension des glissements vers le haut.

Photographies des événements



Chilly-EG2 : RD197, au Bois Bugnin –
Glissements aux abords de la chaussée.



Chilly-EG3 : RD197, au Bois Bugnin –
Glissements de talus et mise à nu de la roche mère.

Photographies des événements



Chilly-EGT1 : Rivière des Usses, au pont de Serrasson –
Erosion de berges et glissements de terrain en rive gauche.



Chilly-EGT2 : Rivière des Usses, en aval du pont des Douattes –
Glissements au dessus des berges et affleurement de la roche mère.

Photographies des ouvrages



Chilly-OT1 : Rivière des Usses au pont des Douattes (RN508) –
Echelle limnimétrique en aval du pont.



Chilly-OG1 : RD17, entre Mougny et Bornachon –
Mur de pierres maçonnées confortant le talus.