

Commune de CREMPIGNY-BONNEGUETE : tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	RD31 – au dessus de Belle Fontaine	Confortement aval de la chaussée par un mur empierré renforcé par un pilier-contrefort.	<i>Crempigny-OG1</i>
2	RD31 – au chef lieu de Crempigny	Confortement des talus par des murs en pierres cimentés et drainés d'une hauteur de 2 à 2,5m.	-
3	RD351 – entre le chef lieu et ruisseau d'Essert	Mur de pierres maçonnées de 10m de long environ et 1m de haut.	-
4	Ruisseau des Esserts, au niveau de la RD351	Enrochements de berges sur une dizaine de mètres environ en amont et en aval du pont.	<i>Crempigny-OT1</i>
4	RD351 – au dessus du ruisseau d'Essert	Stabilisation du talus par des éboulis très fins. Confortement par enrochements localisés, sur une hauteur inférieure à 1m, et une longueur de 15 à 20m.	-
5	RD351 – sous Bramafan	Confortement de talus par enrochements sur une hauteur de 2m. Confortement aval de la chaussée par enrochements au niveau du thalweg.	<i>Crempihny-OG2</i>
6	RD51 – les Champs Froids	Confortement du talus effondré par des enrochements de petite taille.	-
7	Thavanot, juste avant le réservoir, au niveau du thalweg d'un ruisseau	Grilles permettant de retenir feuilles et branchages avant le busage sous la route.	<i>Crempigny-OT2</i>
8	RD51 – au Nord de Bévy	Au niveau du carrefour : mur en enrochement. A l'Ouest du carrefour : confortement des talus par des murs en enrochements hauts de moins d'1m et long de 15 à 20m. A l'Est du carrefour : enrochements à la base d'une zone déstabilisée, sur moins d'1m de haut et 25m de long.	<i>Crempigny-EG2</i>
9	RD51 – sous Chainex, en limite de commune	Mur de soutènement amont en pierres maçonnées, haut de 1 à 1,5m et long de 20m.	-

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.