

Commune de NANCY SUR CLUSES : tableau descriptif des ouvrages

Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
RD119, en aval des Cruz, vers 700m d'altitude	Mur de confortement aval de la chaussée.	-
RD119, en amont des Cruz, au point coté 804	Mur de confortement aval de la chaussée.	-
RD119, en aval de la bifurcation avec la route de Cusson	Confortement de talus par des murs en pierres maçonnées, haut de 1,50m à 2m, long de 25m environ pour celui situé à l'amont et de 35m environ pour celui situé à l'aval.	-
RD119, en aval du chef lieu	Confortement de la chaussée par un mur de soutènement aval en béton drainé.	-
Entre Romme et les Chavannes	Confortement du talus par enrochements sur 20m environ.	<i>Nancy-OG1</i>
RD119, à la sortie de Romme en direction du Reposoir	Mur de béton de 1,2m de haut et 30m de long.	-
RD119, sous le couloir des Brûlaz	Mur de confortement en ciment, haut de 1,5m au maximum.	<i>Nancy-OG2</i>
RD119, en aval du point coté 1318	Série de 2 murs en maçonnerie cyclopéenne (de 30 et de 35m de long environ), et dont les abords sont renforcés par des enrochements. Mur de soutènement aval en béton.	<i>Nancy-OG3</i>
RD119, en amont de Brion	Mur de béton de hauteur variable entre 1 et 2,5m et d'une longueur de 120m environ.	-
RD119, sous Brion	Soutènement aval de la chaussée par un mur en béton au dessus d'une zone en ravinement actif.	-
RD119, sous Plan de Brion, en limite de commune avec le Reposoir	Gabions à 2 étages de 0,50m chacun, longs d'une vingtaine de mètres.	<i>Nancy-OG4</i>