
# **Commune de Boussy**

# **DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE:**

Vue représentative de la commune Principaux phénomènes recensés Principaux ouvrages de protection



### Photographies des événements



<u>Boussy-ET1</u>: Gorges du Chéran, au Sud-Est de la commune – Encaissement profond de la rivière.



<u>Boussy-ET2</u>: A la confluence Nant de Mieudry-Chéran (au Nord-Ouest de la commune) – Large lit de la rivière et berges inondables.



## Photographies des événements




<u>Boussy-ETG1</u>: Thalweg du Nant des Bornières – Creusement du lit dans les terrains molassiques.



Boussy-EG1 : RD248, sous Mieudry – Zone d'anciens glissement.



# Photographies des événements




<u>Boussy-EH1</u>: En limite Nord des Iles – Bordure de la zone humide boisée et riche en prêles.

### Photographies des ouvrages



<u>Boussy-OG1</u>: RD248, sous Mieudry – Confortement de talus par enrochements.



<u>Boussy-OG2</u>: RD248, sous Mieudry – Zone d'anciens glissement confortées par des dalles de béton.

