

# Commune d'Eloise

## DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

**Vue représentative de la commune**

**Principaux phénomènes recensés**

**Principaux ouvrages de protection**



## Photographies des événements




Eloise-EGT1 : Au Sud-Est de Balavent – Creusement progressif du ruisseau de balavent dans des terrains déstabilisés.



Eloise-EG1 : Au dessus de la RN508 aux Vernettes – Rupture brutale du versant et glissements de talus.

## Photographies des événements




Eloise-EG2 : Entre les Bachats et Eloise –  
Versant affouillé en pied par le Rhône et légèrement moutonné.

## Photographies des ouvrages



Eloise-OG1 : Route d'Essertoux – Soutènement de talus par des blocs béton sur un versant localement déstabilisé.



Eloise-OG2 : RN508, au niveau de l'autoroute A40 – Mur de confortement en pierres maçonnées.