Commune de Saint-Martin-Bellevue

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection

Photographies des événements

StMartin-EH1 : Chez Bourgeois –
Reliquats d'une zone humide à protéger.

StMartin-EH2 : Bois de la Lèche –
Etang aménagé entouré d'une bande de zone humide.

Photographies des événements

StMartin-EG1 : Ruisseau du Creux, vers les Ronziers –
Creusement progressif du thalweg.

StMartin-EG2 : Le Pont Guillot, en amont de la RD114 –
Versant du thalweg en rive gauche déstabilisé (arbre en glissement).

Photographies des événements

StMartin-EG3 : Rive droite de la Fillière, au Sud des Ribiollets – Pentes herbeuses déstabilisées au droit d'un ancien coude de la rivière.

StMartin-EG4 : RD144, en limite de commune avec Charvonnex – Déstabilisation du talus routier en bordure d'un thalweg marqué.

Photographies des événements

StMartin-ET1 : Rivière de la Fillière en amont du pont de Villaz – Signes de transports de la rivière.

Photographies des ouvrages

StMartin-OG1 : RN203, au Sud des Ribiollets – Confortement de talus par enrochements.

StMartin-OGT1 : Ravin du Barioz, en amont de la RN201 – Ouvrage retenant les branchages.

Photographies des ouvrages

StMartin-OT1 : Ruisseau du Creux, vers les Ronziers – Piquets pour retenir les branchages avant le busage.