

Commune de Saint-Eusèbe

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



StEusebe-EG1 : Ravin de la Chaudière, en aval de la RD38 –
Profond encaissement du lit dans des terrains molassiques.



StEusebe-EG2 : Ravin de la Chaudière, en amont de la
RD38 – Encombrement du lit par la végétation.

Photographies des ouvrages



StEusebe-OG1 : RD38, entre le ravin de la Chaudière et Thusel –
Mur en pierres maçonnées.