

SÉVRIER

Phénomène naturel	Description	Degré d'aléa	Occupation du sol	N° de zone carte 1/25000 ^{ème}	N° de zone DCS
Glissement de terrain	Un glissement a touché cette zone en 1999, en rive droite du ruisseau de la Planche. Le substratum rocheux est néanmoins peu profond et la zone ne semble pas être déstabilisée dans son ensemble. Elle est classée selon un aléa fort de glissement de terrain compte-tenu des événements historiques.	3	Bois	1	1
Glissement de terrain	Ces pentes sont classées en aléa faible de glissement de terrain (phénomène potentiel). Des terrassements importants, des rejets d'eau non maîtrisés, peuvent être à l'origine de glissement de terrains.	1	Habitations et prairies	2	/
Chutes de blocs	Des chutes de pierres de petite taille ont touché ce secteur. Ce phénomène est localisé et de faible ampleur.	3	Bois	3	2
Crue torrentielle	Le ruisseau de la Planche a connu plusieurs crues torrentielles dont celles de février 1990 et juillet 1993. Ces crues ont occasionné des débordements et des dégâts dans les secteur de « La Planche » et du bowling.	3	Habitations, commerces	4	3
Crue torrentielle	Secteur affecté par le débordement du torrent de la Planche en 1993.	1	habitations	5	/
Crue torrentielle	En juillet 1993, la crue du ruisseau des Mulots a provoqué l'affouillement de la voie communale numéro 2.	1/3	Route, habitation	6	4
Crue torrentielle	Le ruisseau bordant la commune au Sud voit son lit classé en aléa fort de crue torrentielle.	3	bois	7	5
Crue torrentielle	En juillet 1993, la crue du ruisseau du Clos a provoqué des débordements et l'affouillement de la voie communale.	1	Route, habitations	8	/
Crue torrentielle	En juillet 1993, ce torrent a provoqué des débordement sur le secteur de « Bessard ».	1/3	habitations	9	6
Inondation	En juillet 1993, le débordement du ruisseau du Crêt a provoqué l'inondation des quartiers des « Avollions » et de la « Liaz ».	1/3	habitations	10	7
Inondation	En juillet 1993, le port a été inondé suite à d'importantes précipitations.	1	Habitation, port	11	/
Inondation	En juillet 1993, le quartier « les Mongets », a été inondé suite à de fortes précipitations. Le niveau de l'eau a atteint les 50 cm par endroit.	1	habitations	12	/
Zone humide	En bordure du lac, un secteur est classé en aléa moyen et faible de zone humide compte tenu de la présence d'une végétation hydrophile.	1/2	Habitations et prairies	13	/