

Commune de BOUSSY : tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	RD248, sous Mieudry	Confortement de talus amont par enrochements hauts de 1,5m environ sur une longueur de moins de 15m. Mur de soutènement du talus en pierres, haut de moins d'1m. Confortement de la chaussée par des dalles de béton, hautes de 2m et longues de 15m environ. Fossé de recueil des eaux de ruissellement.	<i>Boussy-OG1</i> <i>Boussy-OG2</i>
2	Carrefour à l'Ouest du chef lieu, avec la voie menant à Lamérique	Enrochements de berges au niveau du coude du ruisseau.	
3	RD31, versant droit du thalweg du Nant des Bornières	Mur de confortement de talus en pierres maçonnées, haut de 1m, et long de moins de 7m.	

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.