

# Commune de Combloux

## DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

**Vue représentative de la commune**

**Principaux phénomènes recensés**

**Principaux ouvrages de protection**



## Photographies des événements




Combloux-EGH1 : Les Foyents – Zone humide de part et d'autre de la route, favorisant l'existence de glissements superficiels (poteau penché).



Combloux-EGH2 : Sous le Thural – Drainage d'une zone humide au milieu des prés.

## Photographies des événements



Combloux-EG1 : Domaine skiable de Combloux, sous le sommet des Salles (versant Est) – Versant déstabilisé creusé par le ravinement.



## Photographies des ouvrages



Combloux-OG1 : RD909, entre Bois Roulet et le Crêt –  
Confortement de talus par des murs en pierres maçonnées.



Combloux-OH1 : La Balancerie –  
Fossés de drainage de la zone humide en amont des lotissements.