Commune de Nangy

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection

Photographies des événements

Nangy-EG1 : Au Nord-Ouest de Boringes –
Creusement progressif du thalweg du ruisseau du Château vers l'Arve.

Nangy-EH1 : Sous la Croix de Bailly – Circulations d'eau
en pied de versant alimentant une zone humide peu visible.

Photographies des ouvrages

Nangy-OT1 : L'Arve, au pont de Bellecombe –
Epis en blocs de béton sur la rive droite.