

Commune de CHAPEIRY : tableau descriptif de la carte

Phénomène naturel	Description des historicités	Degré d'aléa	Occupation du sol	N° de zone
T	Thalweg du Nant de l'Eau Salée Ce ruisseau qui marque la limite Ouest de la commune s'encaisse de plus en plus dans les terrains molassiques jusqu'à s'écouler dans de profondes gorges au Sud-Ouest de la commune (vers la RD31). En amont, au niveau des Granges et des Daudes, son encaissement et l'affouillement de ses eaux tend à déstabiliser le pied du versant.	Fort	Bois	1
G		Fort	Prés	
G	Les secteurs en glissement restent cependant très localisés.	Faible		2
T	Affluents du Nant de l'Eau Salée Prenant leur source sur le versant et le plus souvent alimentés par les eaux de ruissellement, ces ruisseaux non permanents tendent à creuser leur lit vers celui du Nant et sont rapidement très encaissés. Le thalweg pentu qu'ils empruntent peut alors se déstabiliser suite à l'affouillement des eaux.	Fort	Bois	3
G		Fort		
G	Prés situés au Sud-Ouest de Sciondaz Les prés localisés en bordure du ruisseau présentent une topographie plutôt irrégulière : une succession de mamelons laisse penser à d'anciens glissements superficiels stabilisés. Aucun signe d'activité n'a été relevé. <i>Cf. Photographie Chapeiry-EG1</i>	Faible	Prés	4
T	Thalweg du ruisseau des Eparis entre le pont de Pélevoz et le Pissieux (St-Sylvestre) Le large lit du ruisseau longe la route : ses berges sont localement affectées de loupes de glissement, surtout en rive gauche. Mais les déstabilisations restent peu importantes car la roche mère est rapidement affleurante. <i>Cf. Photographie Chapeiry-EGT1</i>	Fort	Bois	5
G		Fort		
G	Le talus situé au dessus de la route ne semble pas affecté par les glissements.	Faible		6

T G	Thalweg du ruisseau des Eparis en limite Sud-Est de la commune Le lit bien marqué du ruisseau n'occasionne pas de déstabilisation particulière au niveau du thalweg dans lequel il s'écoule, hormis quelques affouillements de berges.	Fort Fort Faible	Bois Prés	7
G G T	Au Sud-Est de Vésine Un ruisseau a creusé son lit sur le versant avec les mêmes caractéristiques que ceux du versant du Nant de l'Eau Salée. De part et d'autre de son lit encaissé, les fortes pentes des prés présentent des signes de glissements superficiels (mamelons, arbres penchés). Le secteur semble également recueillir les eaux de ruissellement du haut de la commune, ce qui pourrait favoriser l'extension de glissements. De nombreux ouvrages ont été installés afin d'évacuer les eaux en amont de la voie autoroutière.	Faible Fort Fort	Bois Prés	8
T G	Les Chavannes, au Nord de la commune Quelques ruisseaux qui prennent leur source sur la partie haute de la colline empruntent un thalweg qui s'approfondit rapidement au milieu des prés.	Fort Fort	Prés	9