

## Commune de CHAVANOD : tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	RD16, Champanod, en face de la stèle	Mur de soutènement cimenté au niveau de la zone humide, d'une longueur de 42m et d'une hauteur de 0.60m.	-
2	Voie communale entre Champanod et Crévion	Mur de soutènement cimenté, d'une longueur de 80m et d'une hauteur de 1,15m à 1,95m.	-
3	Voie communale à l'Ouest de Chez Gueudet	Enrochements de talus au pied d'une zone humide.	-
4	Voie communale descendant vers Chez Grillet	Confortement de talus par 2 murs cimentés dont un avec une longueur de 35m et l'autre d'une longueur de 20m pour une hauteur de 1m.	-
5	Voie communale entre Belleville et Crêtets	Succession de 3 murs de confortement en pierres maçonnées, d'une longueur de 20m, dont deux ont une hauteur de 2,20m et l'autre de 3 m. Enrochements dans une zone de glissements récents.	- <i>Chavanod-OG1</i>
6	Au niveau de Crêtets	Mur de confortement en pierres maçonnées d'une longueur de 20m et d'une hauteur de 1.65m.	-
7	Voie communale menant à la Tuilière	Mur cimenté confortant la base du talus, localement fracturé et décalé.	-
8	Voie communale entre Carillon et Chavanod, de part et d'autre du thalweg du ruisseau du Miracle	2 Murs de pierres de soutènement de talus, dont un avec une longueur de 73m et une hauteur de 1m et l'autre d'une longueur de 38m et d'une hauteur de 0.45m. Mur de soutènement en ciment, d'une longueur de 13m et d'une hauteur de 1.30m.	-
9	Ruisseau en limite de commune de Cran Gevrier	En amont du pont : enrochements en rive droite. En aval du pont : enrochements en rive gauche au niveau du coude.	<i>Chavanod-OGT1</i>
10	Ruisseau de Belleville	En aval du pont : enrochements en rive gauche.	-

\* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.