

## Commune de THUSY : tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	RD17, Bornachon, Bois des Crottes	Confortement de talus par enrochements sur une hauteur de 2m et une longueur de 10m environ. [Travaux réalisés en novembre 2007]	<i>Thusy-OG1</i>
2	Route entre Planchamp et Bornachon (RD17)	Soutènement de talus par des dalles de béton de 1m de haut et sur une longueur de 50m environ.	<i>Thusy-OG2</i>
3	La Morge, Vers le Moulin	Mise en place de piquets en amont des busages pour retenir les branchages qui pourraient obstruer les tuyaux.	<i>Thusy-OT1</i>
3	La Morge, Vers le Moulin	Mise en place d'un seuil en aval du busage, pour freiner les écoulements.	<i>Thusy-OT2</i>

\* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.