

## Commune de LORNAY : tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	Au Sud du Couer	Large fossé d'écoulement, conforté par enrochements, d'un petit ruisseau issu du versant.	<i>Lornay-OT1</i>
2	Sous la Bâtie	Gabions pour conforter le talus amont de la route.	<i>Lornay-OG1</i>
3	Route qui part du Pont de Bariant vers Semblengy, en limite de commune	Mur de soutènement de talus en pierres maçonnées. Enrochements (au niveau d'une zone humide).	-
4	Au Sud de la ferme de la Curiale	Enrochement de talus sur une hauteur de 1m et une longueur de 10 à 15m. Fossé de recueil des eaux de ruissellement cimenté.	-

\* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.