

Commune de MESIGNY : tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	Ruisseau des Petites Usse, en aval du pont de la route du Crêt	Enrochements de berges au niveau de la confluence avec le ruisseau de Vengeur.	-
2	Ruisseau des Petites Usse, en amont du pont de la route des Balmettes	Enrochements de berges en rive droite.	<i>Mesigny-OGT1</i>
3	Ruisseau des Petites Usse, en amont du pont de la Mure	Enrochements cimentés en rive gauche au niveau du coude du ruisseau, d'une hauteur de 1,5m.	<i>Mesigny-OGT2</i>
4	Ruisseau des Petites Usse, entre la Mure et la limite de commune, en aval du pont de la route de Véry	Confortement des berges en rive gauche par des dalles de béton sur une hauteur de 1m et une longueur de 15m environ. Confortement des berges en rive gauche par des enrochements.	-
5	RN508, 200m au Nord-Ouest du carrefour entre la RN et la RD7	Mur de pierres maçonnées, haut de moins d'1m et long de 30m environ.	-

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.