

QUINTAL

Phénomène naturel	Description	Degré d'aléa	Occupation du sol	N° de zone carte 1/25000 ^{ème}	N° de zone DCS
Glissement de terrain	L'aléa glissement de terrain est peu présent sur la commune. Ces deux seules zones sont marquées par des indices de glissement anciens, qui aujourd'hui semblent stabilisés.	2	Prairies et quelques habitations	1	/
Chutes de blocs	Au Sud-Est de la commune, la route départementale 41, est atteinte par des pierres provenant de son talus amont. Elle a été classée en aléa faible de chutes de blocs du fait de la taille réduite des éléments et de la faible fréquence du phénomène.	1	Route départementale 41	2	/
Crue torrentielle	Plusieurs cours d'eau sont présents sur la commune. Leurs débordements semblent très localisés voir uniquement limités à leurs berges.	3	Bois, prairies	3	1
Crue torrentielle	Le sommet d'une combe est classé en aléa fort de crue torrentielle en limite communale avec Seynod.	3	prairies	4	2
Zone humide	Plusieurs terrains abritant une végétation hydrophile sont présentes sur la commune.	1	Prairies	5	/