

Commune de Clermont

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Clermont-EH1 : Au Nord-Est des Bruyères – Zone humide au milieu des prés composée de phragmites principalement.



Clermont-EGT1 : Ruisseau de Vorcier, en limite de commune – Affouillement de berges et glissements en pied de versant.

Photographies des événements



Clermont-EG1 : RD31, en sortant du thalweg du ruisseau d'Essert –
Affaissements localisés de la chaussée.