

Commune de Hauteville sur Fier

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Hauteville-ET1 : Lit en aval du pont sur le Fier –
Ecoulement de la rivière dans de larges gorges.




Hauteville-EG1 : Ravin de Merluz, à la RD14 – Large
thalweg boisé déstabilisé et encombré de végétation.

Photographies des ouvrages



Hauteville-OT1 : Ruisseau de Lagnat, en amont de la RD14 –
Renforcement de berges et busage sous-dimensionné.



Hauteville-OT2 : Ruisseau de Lagnat, au Vernay –
Enrochements de berges au niveau du pont situé vers le château.