


Commune de Versonnex

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Versonnex-EH1 : Au niveau de la STEP, aux Vernays – Développement d'une zone humide entre la rivière et la STEP (phragmites).



Versonnex-EG1 : RD910, au dessus des Vernays – Affaissement de talus routier après élargissement de la route.

Photographies des ouvrages



Veronnex-OT1 : RD910, hameau les Contamines –
Piège à cailloux sur le ruisseau des Contamines
en amont du busage sous la chaussée.