

Commune de CHEVRIER : tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	RD908a, face au fort de l'Ecluse	Merlon de protection de la route devant une ancienne carrière réhabilitée.	<i>Chevrier-EPI</i>
2	RD908a, point coté 477m	Filets grillagés sur une hauteur de 10m environ.	<i>Chevrier-OP1</i>
3	RD908a, au Sud-Est du point coté 477	Filets grillagés en limite Sud du talus rocheux affleurant.	-
4	RN206, intersection avec la route menant aux Gittes	Mur de confortement de talus en béton, long de 50m, haut de moins d'1m.	-
5	RN206, à l'Ouest du point coté 364m (en rive gauche du thalweg d'un ruisseau)	Mur de pierres maçonnées, haut de 2,5 à 3m, et long de 30m environ.	<i>Chevrier-OG2</i>
6	RN206, à l'Est du point coté 364m (en rive droite du thalweg d'un ruisseau)	Mur de béton haut de 2m, et long de 30m.	<i>Chevrier-OG1</i>

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.