

Commune de SAINT MARTIN BELLEVUE : tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	RN201 au Sud de la commune, au niveau du ravin du Barioz	Ouvrage réalisé à l'amont de la route, retenant les branchages avant le busage.	<i>StMartin-OGT1</i>
2	Les Diacquenods, en amont de la RD14 (point coté 642m)	Confortement de berges par enrochements.	-
3	En aval de la RD114, au niveau du ruisseau situé au Sud du Pont des Pierres	Enrochements cimentés dans le lit du ruisseau.	-
4	Route communale entre le col de Frétallaz et Chez Bourgeois	Murs de soutènement de talus en pierres isolés.	-
5	Au niveau du carrefour entre la RN203 et la RD14	Confortement de talus par un mur de pierres maçonnées, haut de 1,50m et long de 15m environ.	-
6	RN203, au Nord du carrefour avec la RD14	Confortement de talus par : - un mur de pierres haut de 0,50m et long de 15m environ ; - des enrochements sur une hauteur de 1m et une longueur de 30m environ.	<i>StMartin-OG1</i>
7	Au Sud-Est de la commune, les Ronziers, au niveau du ruisseau du Creux	En amont de la route, piquets avant le busage pour retenir les branchages et troncs qui pourraient obstruer la canalisation.	<i>StMartin-OT1</i>

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.