

Commune de Charvonnex

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Charvonnex-EG1 : Ruisseau de Gosnel Viaduc –
Encassement progressif dans un thalweg boisé.



Charvonnex-EG2 : Talus d'une route communale aux abords
du ruisseau de Talloires – Loupes de glissements localisées.

Photographies des événements



Charvonnex-EGT1 : La Fillière, en bordure de la zone d'activités – Important pouvoir d'érosion et berges affouillées par la rivière.

Photographies des ouvrages

