

Commune de VOUGY

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Vougy-EP1 : **Sous le Rocher de la Praz, derrière la déchetterie** – Affleurements calcaires plus ou moins fracturés.



Vougy-EP2 : **Sous le Rocher Noir** – Pierres et blocs isolés issus de chutes de pierres stoppées au niveau du chemin.

Photographies des événements



Vougy-EGP1 : **Entre le rocher de la Praz et le Rocher Noir** –
Loupes de glissements peu profonds en pied de talus.



Vougy-EGT1 : **Nant de Béguet**, vers 600 m d'altitude –
Accumulation de branchages et affouillement de berges dans le thalweg.

Photographies des événements



Vougy-EG1 : **Entre les Eposes et Hermy** –
Zone de glissements étendue sur le versant derrière les habitations
et traces de réactivation récente.

Photographies des ouvrages



Vougy-OT1 : **Rivière de l'Arve au pont de la Sablière** – Seuil en travers et enrochements en rive gauche (avec risberme intermédiaire).



Vougy-OT2 : **Nant du Cé, au dessus du cimetière** – Protections sur les berges en amont du cône de déjection (digue en terre, murs en pierres).

Photographies des ouvrages



Vougy-OP1 : **Sous le rocher de la Praz** – Banquette au pied du talus pour freiner l'extension des chutes de pierres.