


Commune de Sallenôves

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Photographies des événements



Sallenoves-EGT1 : Rivière des Petites Usse, en amont de Buidon – Affouillement et glissements de ber-



Sallenoves-EGT2 : Rivière des Petites Usse, à l'Ouest de Buidon – Affouillement et glissements de berges en rive gauche.

Photographies des événements



Sallenoves-EG1 : Coteaux situés à l'Est de la Tatte –
Topographie irrégulière et anciennes loupes de glissements stabilisées.



Sallenoves-EP1 : En bordure de la RN508, au Sud de Buidon –
Ancienne carrière réhabilitée, bordée par un merlon de protection.

Photographies des ouvrages



Sallenoves-OG1 : RD7, entre Bonlieu et le chef lieu –
Succession de gabions pour conforter les talus au niveau des virages.