

Commune de CUVAT : tableau descriptif de la carte

Phénomène naturel	Description des historicités	Degré d'aléa	Occupation du sol	N° de zone
T G	Torrent le Viéran Le torrent marque la limite communale à l'Est, dans un large thalweg boisé. Ses berges sont localement affouillées mais aucun glissement n'a été observé.	Fort Fort	Thalweg boisé	1
T G	Ruisseau de Grillé et autres affluents du Viéran Le ruisseau s'écoule dans un thalweg boisé, de plus en plus encaissé. On peut observer quelques signes d'affouillement au niveau des berges.	Fort Fort	Thalweg boisé	2
H T	Au Nord du chef lieu Un ruisseau s'écoule au milieu des prés, au fond d'un thalweg : il est bordé d'une zone humide qui se compose principalement de saules.	Faible Fort	Prés	3
T G	Thalweg du ruisseau de Pitacrot, en limite Nord de la commune Le ruisseau emprunte un thalweg boisé, localement affouillé et de plus en plus encaissé.	Fort Fort	Thalweg boisé	4
H	Aux Prés Ravis Une zone humide, composée de phragmites et de saules, s'est développée en limite communale. Autrefois, son étendue était plus importante mais les haies de la commune voisine ont été coupées et certains prés, drainés, ce qui a réduit son alimentation.	Faible	Prés	5
H	Au chef lieu, au Nord-Ouest de l'église Le fond de la dépression est occupé par une zone humide, dont la végétation est principalement arborée (saules). Elle est entourée de fossés qui drainent les écoulements vers le ruisseau situé au Nord-Est. <i>Cf. Photographie Cuvat-EH2</i>	Faible	Prés	6
H	A l'Ouest de l'école, au Sud-Ouest de l'église Une jonchaie s'est développée dans les prés situés à l'amont de la zone humide précédente. <i>Cf. Photographie Cuvat-EH1</i>	Faible	Prés	7

T G	Thalweg du ruisseau des Marais (au Sud-Ouest du chef lieu) Le ruisseau s'écoule dans un large thalweg boisé et bien entretenu. On relève plusieurs signes d'affouillement de berges et de déstabilisations de versants (arbres penchés voire déracinés) mais les glissements restent très localisés. <i>Cf. Photographie Cuvat-EG1</i>	Fort Fort	Thalweg boisé	8
T G	Thalweg du ruisseau de Roger, sous le Grand Crêt Le ruisseau et le thalweg boisé présente les mêmes caractéristiques que le ruisseau des Marais.	Fort Fort	Thalweg boisé	9
G	Versants en limites Sud-Ouest et Sud-Est de la commune Les versants, stabilisés par une couverture forestière densément développée, sont cependant fragilisés en pied par l'affouillement des cours d'eau qui marquent la limite communale. En dehors des berges, aucun glissement n'a été recensé. Mais, de par la nature géologique des terrains et la richesse des écoulements, des déstabilisations localisées ne peuvent être exclues.	Faible	Prés, bois	10
-	Sur tout le territoire communal Le phénomène de ruissellement peut se révéler parfois important après de fortes précipitations. En 1990 et 1993, de gros orages avaient provoqué quelques inondations très localisées après obstruction de fossés collecteurs. Les réseaux d'eaux pluviales ont été redimensionnés depuis et aucun événement de ce genre ne s'est reproduit. Le phénomène très diffus n'a pas été cartographié.	Diffus	-	